

南宁市轨道交通行业2018年12月监督检查情况统计表

序号	检查时间	检查地点	所属线路	检查内容	存在问题	检查人次
1	12月28日	轨道交通运营分公司			无	2
2	12月6日	万象城站		一、贯彻落实《消防安全责任制实施办法》的情况。 二、《关于印发南宁市城乡供用电设施公共安全隐患排查整治工作方案的通知》落实情况。 三、《关于印发自治区成立60周年庆祝活动期间南宁市城市轨道交通安全生产工作方案的通知》落实情况。 四、服务2018年园博会客运保障措施。 五、服务质量（包括创卫工作）情况。 六、2019年元旦假期期间轨道交通运输组织、运营安全生产保障方案。 七、运营分公司级安全生产管理情况（台账）。	1. 站台、站厅有几个电源插座盖损坏（脱落）、电源插座不正想脱落。2. 未见一份相关文件及学习（培训）签到表。3. 有一份相关文件部分员工未按时学习（培训）。4. B端（安检旁）地面有一安全疏散标志方向发生了改变。5. 站部分出入口未设置垃圾箱。	2
3	12月11日	金湖广场站			站台有几个电源插座盖损坏（脱落现象）。	2
4	12月11日	凤岭站			无	2
5	12月12日	民族广场站			1. 站台男厕所有一个电源插座盖脱落且上方无“当心触电”安全标志。2. A口下行电梯暂停服务。	2
6	12月12日	南湖站	1号线		有一份相关文件少数员工未按时学习（培训）。	2
7	12月13日	百花岭站			无	2
8	12月21日	鹏飞路站			未见建筑消防设施月度检查记录表。	2
9	12月21日	西乡塘客运站			1. 建筑消防设施月度检查表无（十二月）记录。2. 车站设施故障登记本的问题有较多未及时跟进或闭环。	2
10	12月24日	广西大学站			B2口有少许烟头。	2
11	12月24日	白苍岭站			1. 无11月12日至12月份办公区域用电安全检查表。2. 有一份相关文件少数员工未按时学习（培训）。	2
12	12月7日	金象站			建筑消防设施故障处理未进行记录，没有形成闭环。	2
13	12月17日	西津站	2号线		站厅A口和C口之间墙上的安全疏散标志灯不亮。	2
14	12月17日	苏卢站			无	2

15	12月19日	秀厢站		未见一份相关文件及学习（培训）签到表。	2	
16	12月19日	明秀路站	2号线	<p>一、贯彻落实《消防安全责任制实施办法》的情况。</p> <p>二、《关于印发南宁市城乡供用电设施公共安全隐患排查整治工作方案的通知》落实情况。</p> <p>三、《关于印发自治区成立60周年庆祝活动期间南宁市城市轨道交通安全生产工作方案的通知》落实情况。</p> <p>四、服务2018年园博会客运保障措施。</p> <p>五、服务质量（包括创卫工作）情况。</p> <p>六、2019年元旦假期期间轨道交通运输组织、运营安全生产保障方案。</p> <p>七、运营分公司级安全生产管理情况（台账）。</p>	1. A出入口有两个烟头。	2
17	12月20日	亭洪路站			无	2
18	12月20日	玉洞站			无	2
19	12月18日	朝阳广场站			1、2号线	1. 有一份相关文件部分员工未按时学习（培训）。2. 站厅有两个电源插座损坏。
合计					38	