

11月公交设施路检路查情况反馈表

序号	所属企业名称	公交站点名称	站点走向（开往什么方向）	公交设施存在问题	处理情况
1	邕宁公司	民生新民路口	往友爱旅游集散中心方向	已改道走民族大道，民生新民路口线路牌还没有撤	已完成
2	交投	南宁大桥南站	往竹溪立交方向	48路站牌第一行字被覆盖	已完成
3	交投	药用植物园	往金桥客运站方向	贴有小广告	已完成
4	交投	三塘站	往安吉方向	广告玻璃爆裂	已完成
5	交投	四分场站	往安吉方向	座椅脏，广告牌脏	已完成
6	交投	秀厢市场站	往安吉方向	候车亭有小广告未清理干净	已完成
7	交投	竹溪苑站	往琅东方向	站台顶上有两块玻璃破损	已完成
8	交投	竹岭立交站	往竹溪立交方向	候车棚座椅脏	已完成
9	交投	三塘站	往朝阳广场方向	广告玻璃破碎	已完成
10	交投	长虹厢竹立交	往仙葫方向	有未清理干净小广告	已完成
11	交投	交警三大队站	往蒲庙方向	候车棚座椅有墨水倒在上面没有清理	已完成
12	交投	彩虹红星路口	往南宁方向	候车棚有小广告未清理	已完成
13	交投	邕宁区工商局	往南宁方向	候车棚有小广告未清理	已完成

序号	所属企业名称	公交站点名称	站点走向（开往什么方向）	公交设施存在问题	处理情况
14	交投	枫丹丽舍	往南宁方向	候车棚有广告未清理干净	已完成
15	交投	白沙市场	往琅东汽车站方向	站牌有小广告	已完成
16	交投	厢竹大道北	往西乡塘方向	小广告未清理干净	已完成
17	交投	南湖广场	往火车东站方向	候车亭有小广告	已完成
18	交投	医科大一附院	往火车东站方向	候车亭有小广告	已完成
19	交投	枫丹丽舍	往蒲庙方向	候车棚顶有一块玻璃碎裂	已完成
20	交投	北湖明秀路口	往琅东方向	凳子断	已完成
21	交投	雅里	往朝阳广场方向	有小广告	已完成
22	交投	青秀区政府	往南宁方向	有小广告	已完成
23	交投	华南城站台	往青山站方向	站台里线路图脱落	已完成
24	交投	广西大学	往朝阳广场方向	候车凳有小广告	已完成
25	交投	明秀小区	往金桥方向	双杆式站牌损坏	已完成
26	交投	龟背桥站	往玉洞站方向	站台脏	已完成
27	交投	那洪福源路口	往南湖公园方向	候车亭有小广告且脏	已完成

序号	所属企业名称	公交站点名称	站点走向（开往什么方向）	公交设施存在问题	处理情况
28	交投	南梧望州路口	往安吉方向	站牌有小广告	已完成
29	交投	罗文大学路口	往安吉方向	候车亭脏，椅子脏	已完成
30	交投	五象龙岗路口	往蒲庙方向	八尺江桥西，城关四小几个站点箱体都有小广告	已完成
31	交投	龙岗五象路口站	往南宁方向	指示牌不平整，箱体上有广告未清理干净	已完成
32	交投	大沙田公交公司站	往蒲庙方向	候车亭顶棚有一个边角破裂	已完成
33	交投	双拥路民族路口站	往大沙田方向	候车亭有未清理干净的广告贴纸	已完成
34	交投	人民友爱路口(朝阳广场)	往朝阳广场	有小广告	已完成
35	公交公司	303站公交场站		候车场所烟头多	已完成
36	公交公司	衡阳友爱路口	往秀安路尾方向	不经过衡阳友爱路口了但还有线路示意图	已完成
37	公交公司	新兴街	往南宁学院方向	站牌卷边	已完成
38	公交公司	厢竹大道北	开往金桥方向	B82路开往金桥方向示意图标反为火车东站方向	已完成
39	公交公司	壮锦搓路口	往琅东方向	无13路线路示意图	已完成
40	公交公司	衡阳友爱路口 衡阳秀灵路口站	往西大方向	无66路线路示意图	已完成
41	公交公司	秀厢秀安路口站	往琅东方向	由于施工原因16路、43路已取消停靠，站牌未取消	已完成

序号	所属企业名称	公交站点名称	站点走向（开往什么方向）	公交设施存在问题	处理情况
42	超大	石埠高速路口站	往金沙湖方向	站牌破损	已完成
43	超大	新阳立交站	往高新方向	无805路线路示意图	已完成
44	白马二号线快速公交	园博园站		BRT站台通道有一块玻璃破损	已完成
45	白马快速公交	长虹翠竹路口站	往东站方向	B126路未更改末班车时间	已完成
46	白马快速公交	十七中站	往朝阳方向	站台内有小广告	已完成
47	白马快速公交	长堽三里路口站	往东站方向	玻璃脏	已完成
48	白马快速公交	长虹翠竹路口东站	往火车站方向	车道安全门未关	已完成
49	白马快速公交	展览馆站	往火车站方向	11月19日13点展览馆站地上有垃圾	已完成
50	白马快速公交	长虹凤凰岭路口	往火车站方向	灭火器栓销缺失	已完成
51	白马快速公交	长虹厢竹路口	往火车站方向	灭火器栓销缺失	已完成
52	白马快速公交	长堽路中	往火车站方向	灭火器栓销缺失	已完成
53	白马快速公交	第四人民医院站	往火车站方向	外围广告脱落	已完成
54	白马快速公交	长虹厢竹路口		长虹厢竹路口一对站点楼梯边缘积尘生锈	已完成
55	白马公司	亭洪南建路口	往友爱北立交方向	69路不经过还有路线图	已完成

序号	所属企业名称	公交站点名称	站点走向（开往什么方向）	公交设施存在问题	处理情况
56	白马公司	万达茂首末站	往东盟文化博览园方向	W4路线图卷边	已完成
57	白马公司	蒲津新兴路口站	往园博园方向	站牌卷边	已完成
58	白马公司	广西艺术学院站	往衡阳秀东路口方向	无73路线路图	已完成
59	白马公司	竹溪立交	往平乐玉洞方向	220路告示纸张卷边	已完成
60	白马公司	秀厢秀安路口站	往琅东方向	由于施工原因B83路已取消停靠，站牌未取消	已完成
61	信息中心	民族会展路口站	往朝阳广场方向	电子站牌灯不亮	已完成
62	信息中心	北湖衡阳路口	往中尧路方向	75路线路示意图未取消	已完成
63	信息中心	新阳立交站	各方向	提示到站车辆时间不准确。	已完成
64	信息中心	友爱民主路口	往安吉方向	电子屏不亮	公安网无主电
65	信息中心	衡阳地洞路口站	往南湖公园方向	无13路线路示意图	已完成
66	信息中心	市民卡服务中心站	往303医院方向	建议118路示意图也纳入电子站牌内	已完成
67	信息中心	北湖衡阳路口	往西大方向	电子站牌脏	已完成
68	信息中心	北湖路	往朝阳广场方向	电子站牌表框玻璃破损	
69	高新区	科园科德路口	往大沙田公交站	候车停很脏，有很多小广告未清理干净	

1990	1990	1990	1990	1990	1990
1991	1991	1991	1991	1991	1991
1992	1992	1992	1992	1992	1992
1993	1993	1993	1993	1993	1993
1994	1994	1994	1994	1994	1994
1995	1995	1995	1995	1995	1995
1996	1996	1996	1996	1996	1996
1997	1997	1997	1997	1997	1997
1998	1998	1998	1998	1998	1998
1999	1999	1999	1999	1999	1999
2000	2000	2000	2000	2000	2000
2001	2001	2001	2001	2001	2001
2002	2002	2002	2002	2002	2002
2003	2003	2003	2003	2003	2003
2004	2004	2004	2004	2004	2004
2005	2005	2005	2005	2005	2005
2006	2006	2006	2006	2006	2006
2007	2007	2007	2007	2007	2007
2008	2008	2008	2008	2008	2008
2009	2009	2009	2009	2009	2009
2010	2010	2010	2010	2010	2010
2011	2011	2011	2011	2011	2011
2012	2012	2012	2012	2012	2012
2013	2013	2013	2013	2013	2013
2014	2014	2014	2014	2014	2014
2015	2015	2015	2015	2015	2015
2016	2016	2016	2016	2016	2016
2017	2017	2017	2017	2017	2017
2018	2018	2018	2018	2018	2018
2019	2019	2019	2019	2019	2019
2020	2020	2020	2020	2020	2020
2021	2021	2021	2021	2021	2021
2022	2022	2022	2022	2022	2022
2023	2023	2023	2023	2023	2023
2024	2024	2024	2024	2024	2024
2025	2025	2025	2025	2025	2025
2026	2026	2026	2026	2026	2026
2027	2027	2027	2027	2027	2027
2028	2028	2028	2028	2028	2028
2029	2029	2029	2029	2029	2029
2030	2030	2030	2030	2030	2030