

交通工程质量检查整改通知书

建设单位	上林县交通运输局	项目名称	五岔大桥
项目地点	上林县	检查时间	2021.1.27
检查人员	陈政华 廖彦		
检查内容	施工阶段。		
存在问题	<p>1. 7#、8#、9#、10#、11#等桥台桩基础施工后，项目业主未按相关规定向质量监督部门报验，即进行桥身及盖梁施工。</p> <p>2. 11#台盖梁钢筋部分焊缝不饱满，焊渣未清除。</p>		
整改期限	请在2021年1月29日前把上述存在问题整改完毕，并将整改情况书面报告检查单位。		
检查单位：	南宁市公路发展中心		收件人签名：陈政华 2021年1月27日

